



Laudo de equipamento

Identificação do cliente

Cliente: Jorge	Telefone: 88 99211-1533
Endereço: Serra do Padre - Quixadá - Ceará	

Identificação do equipamento

Fabricante: Gin Gliders	Tamanho: M	Numero OPI1-Q210118p
Modelo: Zoom	Faixa de peso: 85 - 105kg	
Categoria: C	Cores: Branco/Azul/Vermelho	Data de fabricação: Não identificado

Verificação de tecido

Porosidade em segundos		Resultado de porosidade		Tabelas	
Extradoso	Cor vermelha	30	Médio	Excele	200
Esquerdo	30				150
Centro	28			Bom	100
Direito	33				95
					90
					85
					80
					75
					70
					65
					60
					55
					50
					45
					40
					35
					30
					25
					20
					15
					10
					5

Verificação visual do tecido

Local	ok	Deficiente
Extradorso	ok	1 Ripstop com costura e 3 ripstop (centro e direita)
Intradorso	ok	12 Ripstops e costura na conexão com linhas A's em: A2, A3, A4, A6, A7 (ESQUERDA). A9, A7, A6, A5, A4, A2, A1 (DIREITA) + 1 Ripstop no centro
Montagem das linhas	ok	
Bordo de ataque	ok	Pequenas marcas de sujo no tecido branco
Bordo de fuga	ok	
Perfis	ok	
Diagonais	ok	
Costuras	ok	
Observações		Detalhes dos ripstop em imagens na pagina 2

Verificação de linhas			
Trimagem	Sim	Não	Observação
Trimagem existente		X	
Linhas	Em conformidade		Observação
Costura	Sim		
Marcas aparentes		Não	Muitas linhas apresentam desgaste acima do tempo recomendado pela fabrica
Capas rompidas		Não	Linhas C5, C6 e C10 necessário substituição (imagem na pagina 2)

Teste de rompimento de linhas

Carga de rompimento (KG)	Não realizado
--------------------------	---------------

Medição dos comprimentos	Sim	Não	Observação
Elevadores	X		
Medida dos Elevadores (mm)	Esquerdo	Direito	Diferença
A	517	517	0
B	520	520	0
C	519	519	0
D	519	520	-1
Elevadores simetricos	Sim		

Verificação dos tirantes	
Fitas	ok
Roldanas	ok
Costuras	ok
Sistema de Aceleração	ok
Magneto	ok

Condição Geral do equipamento

Trimagem	
Resultado	Não realizada
Teste de voo	
Resultado	Não solicitado teste de voo
Condição Geral do equipamento	
Estado de novo	
Pouco usado	
Usado	
Muito usado	X
Fora de operação	

Este laudo tem o objetivo de apresentar a situação atual do equipamento e não corresponde necessariamente a uma revisão
Acesse o QR code para conferir a autenticidade desse laudo ou imprimir uma segunda via

Analisado por: Eurismar Júnior / Data: 12/05/2020



Laudo de equipamento

Identificação do cliente

Cliente: Jorge	Telefone: 88 99211-1533
Endereço: Serra do Padre - Quixadá - Ceará	

Identificação do equipamento

Fabricante: Gin Gliders	Tamanho: M	Numero OPI1-Q210118p
Modelo: Zoom	Faixa de peso: 85 - 105kg	
Categoria: C	Cores: Branco/Azul/Vermelho	Data de fabricação: Não identificado

Observações

Imagens

Ripstop com costura no intradorso com conexão com linhas em A2, A3, A4, A6, A7 (ESQUERDA). A9, A7, A6, A5, A4, A2, A1 (DIREITA)



Ripstop encontrado no centro do intradorso




Ripstop encontrado no cento do extradorso



Ripstop com constura encontrado no extradorso



Linha C5



Linha C6



Sujeira encontrada no tecido branco



Recomendações

Recomendamos a troca do set de linhas, pois as existentes tem o tempo de uso acima do projetado

Este laudo tem o objetivo de apresentar a situação atual do equipamento e não corresponde necessariamente a uma revisão

Acesse o QR code para conferir a autenticidade desse laudo ou imprimir uma segunda via

Análisis por: Eurismar Júnior / Data: 12/05/2020